


Wichtiger Hinweis: Die Verarbeitungstemperatur kann variabel eingestellt werden. Da die Textilien seitens der Hersteller teils recht unterschiedlich vorbehandelt werden, raten wir dazu, eigene Tests durchzuführen, bevor mit der Produktion größerer Stückzahlen begonnen wird.


Grundsätzlich verkürzt sich die erforderliche Pressdauer mit steigender Temperatur.

160° C - 1 Sekunde, 140° C - 2 Sekunden ...



Bitte beachten: Nach frühestens 24 Stunden erstmals bei maximal 40° C waschen. Solltest du höhere Waschttemperaturen nutzen wollen, bitte unbedingt vorher testen!

PRESSEN



ABZIEHEN

