


MC HOLOGEE™

MC GLITTER™

MC METALLIC™




Wichtiger Hinweis: Da die Textilien seitens der Hersteller teils recht unterschiedlich vorbehandelt werden, raten wir dazu, eigene Tests durchzuführen, bevor mit der Produktion größerer Stückzahlen begonnen wird.



Bitte beachten: Nach frühestens 24 Stunden erstmals bei maximal 40° C waschen. Solltest du höhere Waschttemperaturen nutzen wollen, bitte unbedingt vorher testen!

PRESSEN



ABZIEHEN

